

# Wichtiger Sicherheitshinweis



## Liebe SIKU-Fans!

In seltenen Fällen kann unser Akku mit der Artikelnummer 6711 einen technischen Defekt aufweisen. Daher rufen wir vorsorglich diesen Akku sowie drei Modelle der Reihe SIKU**CONTROL32**, in der dieser Akku verwendet wird, zurück:



- **Akku (Artikelnr. 6711)**
- **John Deere Raupenschlepper (Artikelnr. 6761/6762/6763)**
- **John Deere Traktor 8345R (Artikelnr. 6771/6772/6773)**
- **Fendt Frontlader (Artikelnr. 6769)**

Der Defekt am Akku 6711 kann unter ungünstigen Umständen dazu führen, dass der Akku stark erhitzt. Als verantwortungsbewusster Hersteller von hochwertigen Spielwaren können wir keinesfalls Einschränkungen in Qualität und Sicherheit akzeptieren.

Um jedes Risiko, vor allem eine Überhitzungsgefahr mit möglichem Brandrisiko auszuschließen, bitten wir Sie, die Modelle nicht mehr zu verwenden, den Akku umgehend aus den Geräten zu entfernen und den / die Akku(s) zu entsorgen. Innerhalb der gesetzlich vorgesehenen zweijährigen Gewährleistungsfrist bieten wir Ihnen gerne Art. 6777 SIKU**CONTROL32** John Deere mit Frontlader als Ersatzprodukt an. Sofern Sie von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, so schicken Sie in diesem Fall das komplette Produkt (Modell inkl. Ladegerät, Handsender und Akku sowie ggfs. Ersatz-Akkus des Typs 6711) mit Ihrem Kassenbon, der nicht älter als zwei Jahre sein darf, an uns zurück. Wir tauschen Ihnen das Modell dann aus.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

Ihr SIKU-Team