

# Belangrijke veiligheidsinformatie



## Beste SIKU-fans!

In zeldzame gevallen kan bij onze accu met artikelnummer 6711 een technisch defect optreden. Daarom roepen wij deze accu uit voorzorg terug, evenals drie modellen uit de serie SIKU**CONTROL32** waarin deze accu geplaatst is:



- **Accu (artikelnr. 6711)**
- **John Deere tractor met rupsbanden (artikelnr. 6761, 6762 of 6763)**
- **John Deere tractor 8345R (artikelnr. 6771, 6772 of 6773)**
- **Fendt met frontlader (artikelnr. 6769)**

Het defect aan de accu 6711 kan in ongunstige omstandigheden tot oververhitting van de accu leiden. Als fabrikant van hoogwaardig speelgoed zijn wij ons van onze verantwoordelijkheid bewust en kunnen wij geen enkele tekortkoming in de kwaliteit en de veiligheid aanvaarden.

Om elk risico, vooral een risico van oververhitting met mogelijk brandgevaar uit te sluiten, verzoeken wij u de modellen niet meer te gebruiken, de accu direct uit de apparaten te verwijderen en de accu(s) af te voeren. Binnen de wettelijk voorziene garantieperiode van twee jaar bieden wij u graag art. 6777 SIKU**CONTROL32** John Deere met frontlader als vervangend product aan. Mocht u van dit aanbod gebruik willen maken, stuur dan het complete product (model incl. oplaadapparaat, handzender en accu evenals evt. reserve-accu's van het type 6711) met uw kassabon, die niet ouder dan twee jaar mag zijn, naar ons terug. Wij ruilen het model dan voor u om.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking!

Uw SIKU-team